



- [AGOST](#)
- [ALGUENÑA](#)
- [ALICANTE](#)
- [ASPE](#)
- [BANYERES](#)
- [BENEIXAMA](#)
- [BIAR](#)
- [CAMP DE MIRRA](#)
- [CANYADA](#)
- [CASTALLA](#)
- [CAUDETE](#)
- [ELDA](#)
- [IBI](#)
- [MONFORTE DEL CID](#)
- [MONOVAR](#)
- [NOVELLA](#)
- [ONIL](#)
- [PETRER](#)
- [PINOSO](#)
- [SALINAS](#)
- [SAX](#)
- [TIBI](#)
- [VILLENA](#)
- [YECLA](#)

- [Clientes](#)
- [Contacto](#)
- [Vídeos](#)
- [Noticias](#)
- [Fotografías](#)
- [Chat](#)
- [Publicidad](#)
- [Televisión por Internet](#)
- [Correo](#)
- [Aviso Legal](#)
- [Encuestas](#)
- [Agendas Culturales](#)
- [Página inicial](#)
- [Envía tus fotos](#)
- [Empleo](#)
- [Compra-Venta](#)

Búscador de Noticias

  

## El arquitecto municipal avala que el estado estructural del Teatro Cervantes es correcto

El arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sax ha emitido un informe técnico sobre el estado de conservación y las condiciones estructurales del Teatro Cervantes de la localidad. En dicho informe el técnico afirma: "En conclusión el estado estructural de la cubierta es correcto, manteniendo las condiciones iniciales de su construcción".

Este informe se ha realizado tras visitar el Teatro Cervantes y acceder, por parte del técnico, a la zona de cubierta para verificar "in situ" las condiciones estructurales de la misma, incluyendo su cubrición. En el mismo se señala el buen estado de las cerchas, cabios y listones y la correcta posición de las tejas y su adecuado enlazamiento.

También advierte sobre la existencia de algunas tejas fisuradas, lo que da a lugar a goteras, por lo que recomienda su reparación para evitar "posteriores problemas constructivos".

Este informe viene a confirmar que el Teatro Cervantes reúne las condiciones de seguridad para desarrollar las actividades que se programan en él.

**DATOS NOTICIA**  
Fecha: 2009-06-16  
UNIVERSIDAD ALICANTE



FIESTAS ELDA 2009



Buscador Empresas

  

Texto a buscar

AGENDA CULTURAL



PÁGINA DE INICIO



Háganos su página de