

SAX

El arquitecto municipal ratifica que no hay riesgo de derrumbe en la cubierta del Cervantes

17.06.09 - R. BERNABEU | SAX

La denuncia realizada días atrás por el sindicato CC.OO. sobre el mal estado de la cubierta del teatro Cervantes de Sax ha provocado la reacción de los gestores municipales. La alcaldesa, Ana Barceló, ha reconocido la existencia de algunas deficiencias en la sala que, según la primera edil sajeña, ya han sido subsanadas.

Sin embargo, la primera autoridad local no ha admitido de ninguna manera la alarma generada por el delegado sindical, José Antonio Marco, quien llegó a decir que el techo del edificio «podía caerse en cualquier momento». Por ello, encargó un informe al arquitecto municipal para que certificase el verdadero estado de la cubierta y, al mismo tiempo, tranquilizara a los ciudadanos que suelen acudir al teatro.

En su informe, el arquitecto municipal, Alejandro Benimeli, certifica que el «estado estructural de la cubierta es correcto, manteniendo las condiciones iniciales de su construcción» y descartando riesgos. No obstante, el técnico aconseja reparar algunas tejas rotas que han provocado la existencia de goteras, con el fin de «evitar posteriores problemas constructivos a causa del agua», advierte Benimeli.

Tras dicho informe técnico, el PSOE ha exigido una rectificación pública por parte del representante de CC.OO., mientras que el PP pide que se aclare este asunto para poder depurar responsabilidades.